

1. **המקורות שמדוברין זה מותבسط עליהם**

מדרך זה מותבسط על חוקים, על תקנות, על הוראות ועל תקנים של מכון התקנים הישראלי,
ובעיקר על מקורות אלו:

- * חוק חפיקוח (נוסח חדש)
- * חווורי המנהל הכללי של משרד החינוך
- * טיכומי "עירת אלול"
- * פקודות הבטיחות בעבודה ותקנותיה
- * חוק התכנון והבנייה
- * חוק החשמל
- * חוק הגז
- * תקנות שירותי הכבישות והחצלה
- * תקני מכון התקנים הישראלי
- * הוראות פיקוד העורף
- * הוראות משטרת ישראל
- * תקנות משרד הבריאות
- * תקנות משרד הפנים
- * תקנות משרד התמבורה
- * תקנות המשרד לאיכות הסביבה
- * תקנות משרד התקשורת

2. **תגדרות**

למטרות מודיעין זו תקנות חוגדורות שלහן (הן מסודרות לפי סדר ח'א-יב'):

- א. גורם **חינוך**: משרד ממשלה וגופים ממלכתיים שיש להם השפעה על נושאי בטיחות וגיון

ב. להלן תיאור המעמד וזרישות התפקיד של הגורמים החיצוניים האלה וכן
יחסים הגומلين בינם לבין גורמים של משרד החינוך:

1) הרשות המקומית/הבעלות

א) הרשות המקומית/הבעלות, יחד עם הנהלות מוסדות
החינוך, תבטיח את בטיחותם של התלמידים ושל הבאים
בשערי מוסדות החינוך.

ב) הרשות המקומית/הבעלות תזאג לתקינות המבנים,
המקלטים, המתקנים, החצרות, הגדרות והשערת הכלולים
בשטח המוסד החינוכי ושל דרכי הגישה אליו, לרבות חניות,
תחנות הסעה וחסדיי תעבורת אחרים.

ג) הרשות המקומית/הבעלות תפעל באופן שמוסדות החינוך
שבתוכהו, על מתקיניהם, יבנו בהתאם למפרטי בטיחות
שפורסמו על ידי משרד החינוך ובכפיפות לכל חוק ודין
בנושא (כגון חוק התכנון והבנייה).

ד) הרשות המקומית/הבעלות תתכן בדק בית, שיפוצים
ותיקונים בטיחותיים במוסדות החינוך שבבעלותם באופן
שוטף ובעיקר לחבותה ביצוע בחופשיות ובפגרת הקיע.

ה) הרשות המקומית/הבעלות תפעיל בעדיפות עליה וללא
דוחוי את שירותיה כגון שירותי אחזקה ובדק בית, שירותי
חברואה ושירותי הנדסה, כדי לתקן או להסיר מפגעים
העלולים לגרום לתאונות במוסדות החינוך.

ו) הרשות המקומית/הבעלות תגבשנה ותישמנה תכנית
לטיפול מפגעים ולביצוע פעולות מתקנות במבנים,
בגמישות, בחצרות ובמתקנים במוסד החינוך ובຕביתתו
המיוחד, התכנית הייערך בשיתוף עם הנהלת המוסד
החינוך.

ז) תملיך הבניה. שהוא באחריות הרשות/הבעלות יגוקר
ויאושר על ידי מנהל בטיחות ומחנוך מטעם הרשות
המקומית/הבעלות בכל שלבי הבניה: החלמן התכנון, דרך
הבנייה ועד למסירת המבנה כמוסד החינוך.

ח) עם תום הבניה ולפני פתיחתו של מוסד חינוכי חדש או
פתיחה נוספת בנייה במוסד קיים לא יכולת המבנה ללא
אישור מהනוכת הרשות/הבעלות.

הוראות קביע

5.1-24

30

חו"ד מנכ"ל סב/א(ב), י"ט בשנת התשס"ב, 1 בפברואר 2002 עמ' 24 מתוך 33 עמודים

- ט) אקלוטו של מוסד חינוכי יבוצע בנסיבות כללים האלה:
- 1) רשות מקומית: שיקול הרעת למניעת אקלוטו של המוסד והחינוך נתון בידי המנהל הכללי של משרד החינוך. אם מוגן הבטיחות הרשותי או מהנדס הרשות או יועץ בטיחות של משרד החינוך אינו מאשר את הנסיבות הבטיחות של המוסד החינוכי, עביר מנהל המחו בקשה מנומקת למנהל הכללי, ובכלל זה המלצה למניעה/לאימינעה של אקלוט מוסד החינוך.
 - 2) בעלות אחרות: שיקול הדעת למתן רישיון לאקלוט ולהפעלה של מוסד-חינוך נתון בידי המנהל הכללי של משרד החינוך. אם בתחילת מתן רישיון יועץ הבטיחות המקצועני או יועץ בטיחות של משרד החינוך אינו מאשר את הנסיבות הבטיחות של המוסד החינוכי, עביר מנהל האגף המוכר ולא רשמי בקשה מנומקת למנהל הכללי, ובכלל זה המלצה למניעה/לאי מונעה של אקלוט מוסד החינוך.
 - ה) הרשות המקומית/הבעלות תקיים סקר שנתי להערכת הטכניות במוסדות החינוך הפעילים בתחוםה.
 - (א) הרשות המקומית/הבעלות תשתוף פעולה עם הנהלות מוסדות החינוך בכל הקשור לתכנון שנתי ורב-שנתי של פעולות מתקנות ומונעות ותטפל במפגעים שהובאו לידייטה על ידי הנהלות מוסדות החינוך או על ידי הנהלת המחו ושאין יכולתו של מוסד לתקן בכוחות עצמו.
 - (ב) הרשות המקומית/הבעלות תפעל לקיום הנחיותיו של הממונה על הבטיחות בלשכה המחוות של משרד החינוך.
 - (ג) הרשות המקומית/הבעלות תודיעו בכתב לממונה על הבטיחות בלשכה המחוות על ביצוען של הפעולות המופיעות בדוח הביקורת של יועצי הבטיחות. לגבי מוסד חינוכי שנמצא באגף המוכר ולא רשמי תדווח הבעלות לאגף.

- 2) מנהל הבטיחות של מוסדות החינוך ברשות המקומית/בבעלויות
- א) מנהל הבטיחות של מוסדות החינוך ברשות המקומית מסיע לממונה ברשות בכל הקשור לניהול הבטיחות במוסדות החינוך ומוכן את הטיפול השוטף בנושא זה.
- ב) 1) לא יתמנה אדם לתפקיד מנהל הבטיחות של מוסדות החינוך ברשות המקומית אלא אם נتمלאו לפחות התנאים הבאים:
- (א) המועמד הוא בוגר קורס ניהול בטיחות במוסדות חינוך המועבר על ידי מכון התקנים הישראלי ומשרד החינוך ועומד בהצלחה בבחינות המוסמכתה הנערכת בסיום קורס זה. התפונתה משרה, והמועמד עונה על כל תנאי הסף למעט השתתפותו בקורס רשמי מנהל האגף לביטחון, לבטיחות ולשעת וחירום לאשר את מינויו בפועל עד סיום הקורס הקרוב.
- (ב) המועמד לתפקיד הוא בעל תואר הנדסאי או טכני לפחות.
- (ג) למועמד כישורי המינימים הבאים:
- (1) קייעת השפה העברית
 - (2) יחס אנווש טובים
 - (3) יכולת עבודה בצוות
 - (4) אמינות ומהימנות אישית
 - (5) יכולת לקבל החלטות
 - (6) יכולת חרוכה.
- 2) מנהל האגף לביטחון, לבטיחות ולשעת חירום, או מי שהוסמך על ידו משרד החינוך, יכול לאשר למועמד שאינו טכני או הנדסאי להשתתף בקורס, לאחר שיופיע עם דראש הרשות או עם נציגו המוסמך לכך. מועמד זה ישלים את דרישות הסף ההשכלתיות במהלך 5 שנות עבודתו מיום מינויו למנהל הבטיחות.

חדש - 5.1-24

הוראות קבוע

חו"ד מנכ"ל סב/6(ב), י"א בשנת התשס"ב, 1 בפברואר 2002 עמ' 26 מתוך 33 עמודים

- ג) תעודת הסמכה לשמש בתפקיד מנהל בטיחות במוסדות
חינוך ברשות המקומית, תוענק עם סיום ההכשרה ותייחסת
על ידי מכון התקנים הישראלי, האגף לביטחון, לבטיחות
ולשעת חירום במשרד החינוך ומרכז השלטון המקומי.
- ד) מי שנמצא מתאים לתפקיד ועומד בכל הדרישות המפורטות
בב' לעיל ימונה לתפקיד בכתב על ידי ראש הרשות
הLocale.
- (ה) 1) מנהל הבטיחות של מוסדות החינוך ברשות המקומית
יהיה כפוף למנהל הכללי של העירייה, או לבעל תפקיד
מקביל אחר, לרבות ראש הוישות, על פי החלטת ראש
הרשות המקומית.
- 2) תנאי עבודהו של בעל תפקיד יפורסם על ידי מרכז
שלטון המקומי.
- 3) מנהל הבטיחות במוסדות החינוך יקיים קשרי עבודה
עם בעלי תפקידים אלה:
- (א) מהנדס העיר – בנושא בטיחות הקשורים
ל תפקידיו של מהנדס העיר בתחום הבניין
והאחזקה
- (ב) מנהל מחלקת החינוך – בכל הקשור לבטיחות
מוסדות החינוך, בתחום הארגוניים, הניהוליים
והפדגוגיים
- (ג) ממוני בטיחות הפעלים מטעם הרשות המקומית
ובבעלי תפקידים נוספים בתחום
משמעותם על הבטיחות של מוסדות החינוך.
- 4) מנהל הבטיחות במוסדות חינוך ברשות יקיים קשר
מקצועי עם ממונה-הבטיחות המחווי של משרד החינוך
ועם מנהלי מוסדות חינוך הפעלים ברשות ויתעדן
בהתניות משרד החינוך המפורסמות מעת לעת.

- (1) סמכיוותיו ותחומי פעולתו של מנהל הבטיחות במוסדות חינוך כללים אך אינם מוגבלים. לאלה:
- (1) עליו להכין תוכנית ניהול בטיחות וברישנותית ושנתית של הרשות המקומית
 - (2) עליו להנחות את מנהלי מוסדות החינוך ואת רכוי הבטיחות. הבית ספרייט בושא בטיחות וניהות הקשורים לפעוליות השונות, למבנים, לתשתיות, למתקנים ולסביבה הפיזית של מוסדות החינוך וליעץ להם במידת הצורך.
 - (3) עליו להשתתף בתהליכי הוכן ותבצע של פעולות בנייה, תוספות בניה ושיפוצים במוסדות החינוך ולשלב היבטי-בטיחות בשלבים השונים של התהליכים האלה.
 - (4) עליו לעקוב אחר הפעולות המתקיימות ברשות המקומית לתיקון ולסילוק של מפגעים וליקוי בטיחות.
 - (5) עליו לפעול לביצוע מבדקי בטיחות במוסדות החינוך ברשות פעם בשגה לפחות.
 - (6) עליו לעקוב אחר יישום פעולות מתקנות שהוחלט לקיים ברשות המקומית בעקבות חקירה של אירוע בטיחות.
 - (7) עליו לגבות, יחד עם ממונה הבטיחות המחווי של משרד החינוך, את תוכנית ההדריכת השנתית המיעודת לכל העובדים במוסדות החינוך ברשות בתחום הבטיחות והגיהות והקשרים למבנים, לתשתיות, למתקנים ולסביבה הפיזית.
 - (8) עליו לקיים ונוהל מערכות מידע לתיעור הפעולות להבטחת הבטיחות והגיהות ולהפין מידע זה לכל מוסדות החינוך הפעילים ברשות המקומית.



28/12/2011

תאריך

הבטחת תגאים בטיחותיים במוסדות הייבוץ דוח סיום מבחן

נתונים כלליים

מספר תלמידים :	שם המוסד : בית ספר הדר	כתובת המוסד : עיריית רעננה	ה谪בון : רעננה
טלפון המוסד : 7712833	שםת הקמה	כתובת המוסד : הಗוד העברי 19	
משותפים מטעם הרשות/ ה谪בון :	משותפים מטעם המוסד החינוך : אג' בית מתיליק	פרטי המפקחת :	ירונה רוזנברג
תאריך המבחן :			18/12/2011

ממצאים לפי תחומי בדיקה וקידימות טיפול

כללי

1. הממצאים או תררו מטען השוואת המצב הקיים עם סטנדרטים גדרתיים המפורטים ברישום מנוחות לעיריכם מכdek והמציאות גם ברשיות המקומות וברשות ממתני הבטיחות והנוחיות.
 2. הממצאים עורכים לפי תחומי בדיקה וקידימות טיפול באופן הבא:
 - א. תחומי בדיקה: קישור הממצא לתהום הנבדק בחלוקת המציה ברישום המנוחות שצוינו לעיל.
 - ב. קידימות הטיפול: קישור הממצא לקידימות הטיפול על פי הבנתו המקצועית של עורך המבחן, בחלוקת לשולש רמות קידימות אלו:
- קידימות 1: מתייחסת להסרה של מגע¹ בטיחותי. קיומו של המגע מהיב את הסrhoות המיידית.

¹ מגע הינו פגס או ליקוי שלפי דעת עורך ומבחן הוא מהוות סכנה ברורה ומחייב לפגעה נזקים באזורים במוחן (ודוגמאות אפשריות – מרצפת שלא במקומה; ברול זווית בשלץ בחצר המשקיק; חוסר בעומקה; בור בחצר; פינה וודה במחנן משתקס או מתוקן חור; נקרות התפתחות או הלכבות במתוך משקלים; מלחן ספורה לא מקובע או מבוטט; חלון ללא מבני נפליה; מתקן חשמלי לא מואר; שען חשמלי חשוף; מדרגה שבורת; אבן חולט למינבר ופגמים וליקויים נוספים אחרים).



מתקנת לתיקון ליקוי. גודל הפער בין הממצא לבין הורישה
מערך כפער גדול. משך הזמן עד לתיקון בפועל של הליקוי
יקבע על ידי הרשות.

מתקנת לתיקון ליקוי. גודל הפער בין הממצא לבין הורישה
מערך כפער קטן עד ביצועו. משך הזמן עד לתיקון בפועל של
הליקוי יקבע על ידי הרשות.

קדימות 2:

קדימות 3:

1. יש לבצע תיקוני הנמכת תקרה על פי הדוחות של מהנדס הקונס'.
2. יש לבצע תיקון למכשיר הספורט על-פי דוחות מכון התקנים 2011.
3. יש לבצע בדיקת בודק חזמל למכשיר החשמל מתחם ולטפל בליקויים.
4. יש לקבל אישור חזמלאי מוסמך על ציוד החשמל בבית הספר.
5. מצורפת חקיה חמונה מפגעים.

פירוט הממצאים



קידום 1

ספ'	מזהם הבדיקה	טיעת מושגים בדיקות	הדרישה	הממצא, מהו ומייקמו
1	גדר	1.2	מרווח הסוגים האנכיים לא עבר את ה- 10 ס"מ בין סוג לסוג. אסורה גדר קלוועה.	גדר היקפיות סכנת לכידת ראש רוח בין טורגים כ 13 ס"מ גובה הגדר 1.60 מ'.
2	גדר	1.2	מרווח הסוגים האנכיים לא עבר את ה- 10 ס"מ בין סוג לסוג. אסורה גדר קלוועה.	כניסה לבית הספר יש בצד המדרגות גדר ראש גמיש החוצצת בין השביל לגינה, הגדר בלטת, רפעת, בליטות ברזלים סכנת פגיעה יש لتקרה.
3	תשתיות חחצר	כללי	לשערים יהיו צירים מושרים, וכך יהיה מרוח של כ- 4 ס"מ לפחות בין כף השער למשקופים האנכיים, ותימנע האפשרות של קטיעת אכבעות	שער כניסה, אין רווח בין השער למשקוף, סכנת לכידת אכבעות.
4	גדר	1.1	הגדר תהיה בגובה 2 מ' מחוקק מבנים ומבחווץ.	גדר היקפית צפונית מול הכניסה למבנה גדר בגובה 1.10 מ'.
5	חלונות	חלון, שגובה ספו חנו בין 0.6 מ' לבין 1.20 מ' מפנוי הרעפה יונגן בחומר בלתי מתנפח.	חלונות וככיות :	<ul style="list-style-type: none"> • חזיר מזכירות פונה לחצר. • חזיר תקשורת חלונות זכוכית • חזיר מוסיקה תlionות זכוכית • וחלונות זכוכית. • קומה ב' חלון זכוכית
6	דלתות	ית' התגננה על הדלתות מחובבת בשלושת חרכיבים הבאים : התקנות ריבב גמיש, ריבב להאטת האגנה, גפס קפצי (מעוזו דלת), לקיר למניעת טריקת הדלת.	דלתות ללא הגנה :	<ul style="list-style-type: none"> • דלתות פנימיות מזכירות ללא הגנה. • דלת חזיר מזרם. • דלתות הראשות בשירותים ללא הגנה. • דלת מרכז למיניה קומה ב' • ללא אלמנט חאטם. • דלת יעצת קומה ב' ללא אלמנט החאטם



קדימות 1

ספ'	תחום הבדיקה	תחומי	סעיף ברישום	הדרישות	האמצעי, מטרתו ומייקאו
7	חלונות	ח	מבחן	אין לתקין חלונות מרופפות זכוכית.	<ul style="list-style-type: none"> רפפורט זכוכית מעל דלת זכוכית. קומה קרקע כל חלונות הפונים למזרון ורפפורט זכוכית. רפפורט זכוכית במסדרון ומדרגות. רפפורט זכוכית בכל קומה ב' קומה קרקע חלונות רפترت זכוכית.
8	מערכות חשמל	6	המפסקים, בתיה התקע (השകעים) ונקיות המאזר בקרירות יותכו נגובה של 1.80 מ' מהרצפה. כל בתיה התקע (השകעים) בגובה מתחת ספרייה – שקעים בגובה 1.3 מ'. ויתוקן בהם תריס כנן פנימי או מבחוץ.	המפסקים, בתיה התקע (השകעים) ונקיות המאזר בקרירות יותכו נגובה של 1.80 מ' מהרצפה. כל בתיה התקע (השקעים) בגובה מתחת ספרייה – שקעים בגובה 1.3 מ'. ויתוקן בהם תריס כנן פנימי או מבחוץ.	<ul style="list-style-type: none"> חדר תקשורת כבל אריך + מפרצלים על הריצפה. חדר תקשורת עמדת מורה כבילים + מפרצלים על הריצפה. חדר מוסיקת שקעים בגובה 30 ס"מ. ספרייה – שקעים בגובה 1.3 מ'. כיתות מחשבים קומות תחתונה כבילים + מפרצלים על הריצפה.
9	תcola	כללי	תמונה, קישוטים וכו' יוחבו אל הקיר בדורך שתמנעו סכנת נפילתם. קישוטים כלשהם לא יוחבו או מורות החשמל ואל חוטי הנורות. לצורך זה מומלץ להתקין ווים במרקם.	תמונה, קישוטים וכו' יוחבו אל הקיר בדורך שתמנעו סכנת נפילתם. קישוטים כלשהם לא יוחבו או מורות החשמל ואל חוטי הנורות. לצורך זה מומלץ להתקין ווים במרקם.	<ul style="list-style-type: none"> ארונות לא מקובעים לקיר סכנת התהרכות : חדר תקשורת חדר א' ו' חדר ה' – כיתות – ארון לא מקובעים מסדרונות 5 מקלט ספרייה
10	חלונות	א.5'	כל חלונות שגובה הסף התחתיו שלהם מעל פני תקרע היו 2 מטרים או יותר, יהיו מובטחים מפני אפשרות של נפילת דרכם.	כל חלונות שגובה הסף התחתיו שלהם מעל פני תקרע היו 2 מטרים או יותר, יהיו מובטחים מפני אפשרות של נפילת דרכם.	חלונות בגובה 1.20 מ' ללא תוגה מפני נפילת הפליה לעומק מעל 2 מ'.



קידום 1

ס.מ'	תמונה הבדיקה	סעיף ברשימת	הדרישה	הממצא, מחווט ומיקומו	
11	מעקות	כחוי מבדק	יש להתקין מעקה בגובה של 1.10 מ' לפחות בכל מקום בבניין מוסד החינוך או בחצר שבו הפרשי גובה בין מפלסים סמוכים עולים על 50 ס"מ ובכל מקום שבו מספר המדרגות עולה על 3.	קומה בילדי המערה במסדרון מוצמד ארון סכנת טיפול ופילה – יש להוציאו מהמסדרון.	
12	כיתות ואלמנטים	2	לא יהיה מפגעי תשתיות בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שküוות, סיימי ריפוי (כגון "בטני") בתקרות תלייות (ומפגעי תשתיות אחרות).	כלי מתכת למניעת נפילת תקרה יוצאים מהקירות סכנת פגעה.	
13	דלתות	ית' ית'	ההגנה על הדלתות מחייבת בשלושת הרכיבים הבאים: התקמת דכיב גאייש, רכיב להחאתה האוגן, תפס קפיצי (מעזר או דלת), ליקיר למניעת טרייה הדלת.	דלתות ללא הגנה : • חדרי אופק • ודלתות ללא הגנה	
14	חלונות	5	חלון שגובה ספו הינו בין 0.6 מ' לבן ל 1.20 מ' מפני הרצפה יזוג בחרומר בלתי מותנץ.	קומות קרקע חלונות זוכויות	



ס.א'	תוחם הבדיקה	סעיף בדיקת מזדקן	הדרישה	הממצא, מהותו ומייקומו	קדימות 1
15	כיתנות	1	עד גובה של 2 מ'	ליד מבנה יביל ווילתי בגובה 1.20 מ' סקנת פגיעת ראש.	
16	חצר	תשתיות	במידה וידישו בחוץ ביה"ס מדורגת, חן לא יפחתו במספר מ-3, ולא עליו על 14 במחלך אחד. במידה וקיים בשיטה פחות מדרישות אלו, יש לשאוף להתאים את המצב הקיים לדרישות	כניסה למבנה יוביל מדרגה אחורית יש שלט ולסמן את המדרגה הן מהחוץ פנימה והפוך.	
17	חצר	תשתיות	шибלי החצר והמדוכות יהיו סלולים, מרווחים או כבושים, כאשר רוחב השביל משעריו הכניסה יהיה ברוחב השער.	חצר אמצעית שקיימות, סדקים וריצוף עקום היוצר מכשול.	
18	ואלמנטים	כיתנות	לא יהיה מפגעי תשתיות בבנייה ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקיימות, סיימי ריפוי (גונן "בטון") בתקרות תליות ומפגעי תשתיות אחרים.	גב במה בחצר רגלי חיזוק פוגים לשיטה החצר ויוצרים מכשול, מסמרים בגוליטים סקנת חיתוך. במה, ריצוף שוקע וווצר מכשול	
19	חצר	תשתיות	шибלי החצר והמדרכות יהיו סלולים, מרווחים או כבושים, אשר רוחב השביל משעריו הכניסה יהיה ברוחב השער.	ווצר מכשול, סקנת נפילה ליד הברזיות מים.	
20	גינון	6.1	לא תהיה צמחיה זרקנית ורעליה בחצר ביח'ס.	צמחיה זורקנית בחצר.	



קרימות 1

ס.מ'	תחומי הבדיקה	סעיף ברישימת מבדק	הדרישה	הממצאה, אחותו ומיקומו
21	תשתיות החצר	כללי	לשערים יהיה צירם מוזזים, וכן יהיה מרוחת של כ- 4 ס"מ לפחות בין כנף השער למשקופים האנכיים, ותימנע אפשרות של קטיעת אצבעות	שער כניסה ברזל ללא הפרזה בין המשקופ לשער, סכמת לבידת ראש בין הטרוגים וטיפוס.
22	מעקות	כחוי	יש להתקין מעקה בגובה של 1.10 מ' לפחות בכל מקום בבניין מוסד החינוך או בחצר שבו הפרשי גובה בין מפלסים טמוכים超 50 ס"מ וככל מקום שבו מספר המדרגות עליה על 3.	כניסה לאולם מדרגה אחת יש לטמן ולשלט.
23	DSLות	כחוי	ההגנה על DSLות מחויבת בשלושת חרכיים הבאים: התקנת ריפוי גמיש, ריפוי להאטת האגן, תפיס קפיצי (מעזר DSL), לקיר למניעת טווית חזול.	DSLות ללא הגנה באולם ספורט + DSLות פנימיות במקלט ללא הגנה + תפיס DSLת המקלט הראשית יש לחששים. DSLות ראשית לבניה ללא הגנה
24	כיתות ואלמנטים	2	לא יהיו מפגעים תשתיות בבניין ובכיתות ובפרט סדקים במבנה, רצפות שוקעות, סימני רפין (כגון "בטני") בתקרות תלויות ומפגעים תשתיות אחרים.	סדקים רבים במבנה נפילות טיה.



קריטות 1

מספר	הבדיקה	תחום	ברישימת ביקורת	סעיף	הדרישה	הממצא, מחוות ומייקנו
אולם ספורט (המשך)						
25	אולם ספורט	אולם	ספורט	4	רצפת האולם תיבנה מחומרים גמישים ומונעת חילקה.	ריצוף P.V.C קרוע ויוצר סכנת התקלות ונפילה.
26	ואלמנטים כיתוגן	אולם	ספורט	2	לא יהיה מפגני תשתיות בבנייה ובכיתוגן ובפרט סדקים במבנה, רצפות שקוות, סימני רפואי (כגון "בטן") בתקנות תלויות ומפגני תשתיות אחרים.	חלונות שבורים ויצאים מהמסילות.
27	אולם	ספורט	ספורט	7	השעיפים ומפטקי החישמל יהיו מטיפוס משוריין. לח אולם- ההעמלות יותקן באחד מהדרי-הספרת שמחוון לאולם.	שעיפים ומפטקי לא חgene מפני ניפוץ. קופסאות חשמל פתוחות ושבורות.
28	אולם	ספורט	ספורט	1	באולם הספורט תותקנה שתי דלתות, לפחות. הרוחב המוצע הפני של כל דלת יהיה 1.10 מ'. הדלתות תיקבענה בקירות הנגדים של האולם, כשתן ותוקות זו מזו ככל האפשר ופתחון כלפי חוץ, בכיוון המילוט.	אין דלת חירום באולם, קיימת רק דלת אחת.
29	תשתית חצר	אולם	ספורט	5.2	שבילי החצר והמדרכות יהיו סלולים, מרוצפים או כבושים, כאשר רוחב השביל מושער הכניטה יהיה ברוחב השער.	ריצוף צד מעובי ליד האולם שוקע ובולט היוצר מפגע.



קדימות 1

מספר	התומם הבדיקה	הזמן הבדיקה	סניף ברישום מבוקש	הזרמת החומר הזרם	הזרמת החומר הבודק	הזרמת החומר הזרם
30	מחי אשפה	8.3	מחי אשפה	פחי אשפה קטנים בחצר יוקמו כך שלא ייהו סבנה ומטרד.	פחי אשפה גנטים בחצר בשיטת משוחך ומוחווים מפגע.	המגאזא, מחוותו ומייקומו
31	מעקות	כדו	בעקבות המכליים אלמנטים ארכיטקטוניים המרוחה בין האלמנטים האלה לא עולה על 10 ס"מ (למניגות הילכדות ראש או חלק גוף אחר).	בעקבות המכליים אלמנטים ארכיטקטוניים המרוחה בין האלמנטים האלה לא עולה על 10 ס"מ (למניגות הילכדות ראש או חלק גוף אחר).	מעקה ירידת למקלט רוח בין סוגים 12 ס"מ סכמת לכידת ראש.	
32	חצר	כללי	מפגעים	חצר פנימית קיימת סככת צל העמודים יוצרים מפגע יש להתקין ספוגים לריכוך מכחה.		

15 אוגוסט 2012



לכבוד:

- עירית
מנדל/ת גן
סמל המוסד
203646

הנדון: אישור בטיחות למוסדר לשנת הלימודים – תשע"ג

1. הרינו לאשר כי מוסדר נבדק ונמצא ראוי לאכלאס כמוסדר חינוכי, בשנת הלימודים תשע"ג, שתחל ביום 27 באוגוסט 2012;

2. אין במוסדר ליקויים המסתכנים חי אדים, עפ"י מבחן בטיחות משנת 2012.

3. ליקויים שנתגלו בرمות קידימות 2 ו-3, יוטרו במסגרת תוכנית רב-שנתית.

בברכת שנת לימודים בטוחה ומוצלחות

נחות חופפי
ראש העיר רעננה

נחות חופפי
ראש העיר

פרץ אסיאטברג
מחנדס העירייה

פרץ אסיאטברג
מחנדס העיר

העתיקם:

מייל חירש גורי - סמנכ"ל מנהל חינוך, עיריית רעננה
לימור לביא - מנהלת מה' בטיחות וشع"ח, משרד החינוך/מחוז מרכז



15 אוגוסט 2012




לכבוד:

מנהל/ת ביה"ס - תל"ו
סמל המוסד - 4122445

הנזה: אישור בטיחות למוסדר לשנת הלימודים – תשע"ג

1. הרינו לאשר כי מוסדר נבדק ונמצא ראוי לאכלאס כמוסדר חינוכי, לשנת הלימודים תשע"ג, שתחל ביום 27 באוגוסט 2012;
2. אין במוסדר ליקויים המטכנים חי אדם, עפ"י מבדק בטיחות משנהת 2012.
3. ליקויים שנתגלו ברמות קיימות 2 ו-3, יוסרו במסגרת תוכנית רב-שנתית.

בברכת שנת לימודים בטוחה ומוצלחתו



העתיקום:

מיכאל היוש גורי - סמנכ"ל ניהול חינוך, עיריית רعنנה
ליימור לביא - מנהלת מוח' בטיחות וشع"ח, משרד החינוך/מחוז מרכז



15 אוגוסט 2012




לכבוד:

מנוהל/ת בית"ס - ריבון
טלפון המוסד - 444398

הגוזן אישור בטיחות למוסדר לשנת הלימודים – תשע"ג

1. הרינו לאשר כי מוסדר נברך ונמצא ראוי לאבלוט כמוסד חינוכי, לשנת הלימודים תשע"ג, שתחול ביום 27 באוגוסט 2012;
2. אין במוסדר ליקויים המסכנים חי אדם, עפ"י מבחן בטיחות משנה 2012.
3. ליקויים שנתגלו ברמות קידימות 2 ו-3, יוסרו במסגרת תוכנית רב-שנתית.

בברכת שנת למדוים אטווה ומוחלתו!



העתיקם:

מיכל הייש גורי - סמנכ"ל ניהול חינוך, עיריית רעננה
לימור לביא - מנהלת מוח' בטיחות וشع"ח, משרד החינוך/מחוז מרכז



15 אוגוסט 2012



לכבוד:

מנהל/ת ביה"ס - רועי קלין
טלפון המוסד - 442384

הנפקה: אישור בטיחות למוסדר לשנת הלימודים – תשע"ג

1. הרינו לאשר כי מוסדר נבדק ונמצא ראוי לאקלוט כמוסד חינוכי, בשנת הלימודים תשע"ג, שתחול ביום 27 באוגוסט 2012;
2. אין במוסדר ליקויים המשכנים חי אדם, עפ"י מבחן בטיחות לשנת 2012.
3. ליקויים שנתגלו בرمות קידומות 2 ו-3, יוסטו במסגרת תוכנית רב-שנתית.

בברכת שנת לימודים בטוחה ומוצלחתך

נחנוך חופרי
ראש העיר רעננה

נחום חופרי
ראש העיר

נחן חופרי
ראש העיר רעננה

פרץ אומנברג
מחנהס דער

העתקים:

מיכל הירש גורי - סמנכ"ל מנהל חינוך, עיריית רעננה
לימור לביא - מנהלת מוח' בטיחות וشع"ח, משרד החינוך/מחוז מרכז



טבידות טריהה

case 5

טבילה בטהרות

סְנִירָה





מחלקה בטיחות ושרותי חירום
ג' תשרי תשע"ג
19 ספטמבר 2012




לחדי : טמכ"לilit חינוך – הגביה מיכל הירש נגרי
העתיקים : מבקר העירייה – מר משה הנדרן
מנהל מחלקת אחזקה – מר גבי בזוגלו
קב"ט העיר – מר משה פישמן
מנהלת תחום מוס"ח – הגביה ציליל בכיר

תណון : ליקוי בטיחות סיור במוסדות חינוך



1. היום יום ד' 19/9/2012 נערך סיור בטיחות במוסדות החינוך בעיר בראשות מבקר העירייה והוח"מ.
2. במהלך הסיור נבדקו תיקוני הבטיחות שבוצעו בקץ האחידן ובונסף נצפו ליקוי בטיחות שלא טופלו.
3. להלן תМОנות מצב :
 - 3.1 בית ספר זיו :
 - 3.1.1 גדר חיקפית, בוצע תיקון זמני, יש לבצע החלפת גדר (יכנס לתוכנית רב שנתי).
 - 3.1.2 ריצוף בחצר – תוקן בשיפוצי הקיז.
 - 3.1.3 בטונו חשוף בחצר – תוקן בשיפוצי הקיז.
 - 3.1.4 מדרגות ירידת למגרש שבורות – תוקן בשיפוצי הקיז.
 - 3.1.5 הסדרת סולמות שוודים מהורי סלים באולם הספורט – בוצע בשיפוצי הקיז.
 - 3.1.6 נפתחה קריאה במקודם לפני כשבועיים על נפילת טפוגים במגרש הספורט – טרם בוצע.
 - 3.2 יבנה :
 - 3.2.1 חזר חשמל פתוח, סכנת כניסה תלמידים – אחריות מנהלת בית הספר.
 - 3.2.2 ואורה בקומת הראשונה (קומת שעברה שיפוץ) תאורה שורופה, חוטר מנורות – אחריות הנדסה.
 - 3.2.3 גלגלי האטה בדלתות לא מכובנים, סכנת טריkeit דלתות – אחריות הנדסה.
 - 3.2.4 קופסאות חשמל פתוחות בכל שטח בית הספר – אחריות הנדסה.
 - 3.2.5 חזר חשמל – שקעים שבורים, חזר חשוף – ■■■■■ – אחריות הנדסה.
 - 3.2.6 במספר מקומות בתקורה יש שקיעות – יש להציג אישור מהנדס / מעבדה מוסמכת לתקינות התקורה – אחריות הנדסה.
 - 3.2.7 פסיים נגד החלקה יוצאים מהרצוף יש לתקן – אחריות מנהלת בית הספר.
 - 3.2.8 מסעדי יד – חוסר בפקקים סכנת לכיזות וшибורת אכבעות – אחריות אחזקה.
 - 3.2.9 קומת ב' – וויל תליית תקים נמוכים סכת פגעה, יש להגביר לגובה של 1.8 מ' – אחריות מנהלת בית הספר.
 - 3.2.10 לוקרים לא מקובעים לקיר סכנת התהפהכות – אחריות מנהלת בית הספר.
 - 3.2.11 כניסה בקומת ב' טסטור אונן לא בדיקת חשמלאי ואינו מקובע לקיר סכנת התהפהכות – אחריות מנהלת בית הספר.
 - 3.2.12 מעבדה – תקרות עץ רקובה, ■■■■■ – אחריות אחזקה.
 - 3.2.13 דלתות יציאה מהמבנה (דלתות חדשות) ללא יודיות בחללה – אחריות הנדסה.
 - 3.2.14 מבנה צפוני – מסעדי יד לא פקקים סכנת לכיזות אכבעות – אחריות אחזקה.
 - 3.2.15 מבנה צפוני – ארונות לא מקובעים לקיר – אחריות מנהלת בית הספר.
 - 3.2.16 חפשיגי גובה בכניסה למבואת מבנה ראשי, בטון שבור סכנת התקלות ונפילה – אחריות הנדסה.
 - 3.2.17 תМОנות חלק מהמפעלים הרשומית בית ספר יבנה :





3.2 בית ספר חזק :

- 3.2.1 ריפורות זכוכית בכל שטוח בבית הספר, חל איסטר על פי חזק מנכ"ל – אחריות אחזקה .
- 3.2.2 סף כניסה ראשית בולט טכנית התקלה ונפילה – אחריות הנדסה .
- 3.2.3 כבליים למניעת נפילה תקרת רופפים, יש לחזק – אחריות אחזקה .
- 3.2.4 אולם ספורט : פרקט חלק, חוררים בשטח, חשמל חזוף, חלונות שבורים ובולטים, סכנה בטיחותית באולם – אחריות אחזקה .
- 3.2.5 שירותים אולם : ארוןות לא מקובעים לקיר, חומרי ניקוי בהישג יד הילדיים – אחריות מנהלת בית הספר .
- 3.2.6 החלפת גדר היקפית – בוצע בקייז .
- 3.2.7 הזמת סולמות שוודים מאחוריו סלים באולם , בוצע בקייז .
- 3.2.8 תמונות חלק מהמפגעים :






מחלקה ביטחון בטיחות ושרותי חירום
ג' תשרי תשעיג
19 ספטמבר 2012



גנים אלומנות אילנות :

- 3.3.1 ארון חשמל – סכנת התחלפות , כבילים חשופים- אחריות אחזקת .
- 3.3.2 עמודי ברזל תקועים בראפה מצד המורה בחצר – אחריות אחזקת .
- 3.3.3 ענפים , גזעים יבשים מצד מזרחי סכנת פגעה – אחריות גינון .
- 3.3.4 תМОנות חלק מההפגעים :



3.4 בית ספר יונתן :

- 2.4.1 קרמיקה שבורת בכל שטח בית הספר – אחריות אחזקת .
- 2.4.2 שירותים קומה ב' – דלתות שבורות , ברזים בולטים , סכנה בטיחותית – אחריות אחזקת .
- 2.4.3 מחסן חומרי ניקוי פתוח , גישה חופשית לילדיים – אחריות מנהלת בית הספר .
- 2.4.4 לוקרים לא מקובלים לקיר , סכנת התההפה – אחריות מנהלת בית הספר .
- 2.4.5 דלתות יציאה מהמבנה החוצה ללא הגנה – אחריות מנהלת בית הספר .
- 2.4.6 בעיות חשמל שטוח בית הספר – פקקי חפתות קופצים עקב עומס , יש לבצע בדיקה דחופה – אחריות אחזקת .

2.4.7 תМОנות חלק מההפגעים :



4. לטיפולכם אודה .

5. בברכה .

ליפניך עומר
ממונה בטיחות בבעלות נ"ש 27972
ABMH 099
מוסדות תינוקת
מגדל-תיכון הבניאוות והנדסה



רחוב אחוזה 56 רעננה , מיקוד 4320930 • חסוך עירוני 107
טלפון 09-7610286 • פקס www.raanana.muni.il • 09-7610282.



מחלקה ביטחון בטיחות ושרותי תרומות
טי"ו חשוון תשע"ג
31 אוקטובר 2012



לידי : מבקר העירייה – מר משה הנדין
העתיקים : מנכ"ל העירייה – מר אבי לאופר
סמכנ"לית חינוך – הגב' מיכל הירש נגרי
 מהנדס העיר – מר פרץ אוסנברג
רא"ג רכש לוגיסטיקה – מר אבי רחף
מנהל מחלקת אחזקה – מר גבי בזאגלו
างף הנדסה / אדריכלית – הגב' יעל אשלי
מנהל מחלקת גינון – מר עוזד ברויאר
קב"ט העיר – מר משה פישמן
מנהלת תחומי מוסדות חינוך – הגב' ציליל בכיר

הנדזהן : ליקוי בטיחות סיור במוסדות חינוך (מבקר העירייה) דוח סטאטוטו

1. בהמשך לסיוור שנערך ברשות מבקר העירייה בתאריך 20/9/2012 ולמכתב הליקויים שהופיע באותו תאריך ביצועי סיור נספח במתוקנים על מנת לעמוד על מצבם הנוכחי של הליקויים.
2. להלן סטאטוטס תיקון הליקויים על פי אחריות טיפול (אגף / מחלקה) :

2.1 מחלקת אחזקה :

2.1.1 בית ספר זיו :

- 2.1.1.1 גדר היקפית – בוצע חיזוק וחוספת גדר בצד הצפוני מערבי, החלפת הגדר הבוצעת על פי תוכנית עבודות גדרות כללית.

2.1.1.2 ריצוף בחצר – טופל בשיפוצי הקיץ.

2.1.1.3 בטון חשור בחצר – טופל בשיפוצי הקיץ.

2.1.1.4 מדרגות ירידיה למגרש שבורות – טופל בשיפוצי הקיץ.

2.1.1.5 הסרת סולמות שודדים מאחוריו היסלים באולם. על פי דוח מת"י – טופל בשיפוצי קיז.

2.1.1.6 נפילת ספוגים מסביב לעמודים בוגר השיפורט – טופל.

2.1.2 בית ספר יבנה :

2.1.2.1 חדר חשמל פתוח טכנת כניסה תלמידים – טופל.

2.1.2.2 מסעד יד – חוסר פקקים סכנת לחיות ושבירת עצמות – טופל.

2.1.2.3 מעבדה – תקרת עץ רקובה, סכנת קריסה – טופל.

2.1.2.4 מבנה צפוני, מטעזי יד ללא פקקים סכנת לחיות עצמות – טופל.

2.1.2.5 מבנה צפוני, ארוןות לא מקובעים לקיר – טופל.

2.1.2.6 חפרשי גובה בכניסה למבואה המבנה הראשי, בטון שבור סכנת התקלות ונפילה – טופל.

2.1.3 בית ספר הזר :

2.1.3.1 רפרופות זכוכית בכל שטח בית הספר, חל איסור על פי חוזר מנכ"ל – טופל.

2.1.3.2 בבלים למניעת נפילת תקרה רופפים, יש להזק – טופל.

2.1.3.3 אולם ספורט – פרקט חלק, חוררים – יטופל בשיפוצי הקיז.

חסמל חשור – טופל.

חלונות שבורים – טופל.

2.1.3.4 החלפת גדר לא תקנית – טופל בשיפוצי קיז.

2.1.3.5 חזות בולמות שודדים מאחוריו היסלים בעקבות דוח מת"י – טופל בשיפוצי קיז.

2.1.4 גני אלומות / אלוניים :

2.1.4.1 ארון חשמל, סכנת החחשמלות, בבלים חשופים – טופל.

2.1.4.2 עמודי ברזל תקועים ברצפה בצד המזרחי בחצר – טופל.

2.1.5 בית ספר יונתן :

2.1.5.1 קרמייקה שבורת בכל שטח בית הספר – טופל.

2.1.5.2 שירותים קומבה בי', דלתות שבורות, ברזים בולטים – טופל.

2.1.5.3 דלתות יציאה מהמבנה החוצה ללא מחזיר שמן – טופל.

2.1.5.4 בעיות חשמל בשטח בית הספר, פקקי הפלת קופצים עקב עומס – מטופל, אושר תקציב.

החלפת ארוןות חשמל על ידי מנכ"ל העירייה, מטופל על ידי אחזקה.





2.2 אגף הנדסה :

2.2.1 בית ספר יבנה :

2.2.1.1 תאורה בקומת הקרקע (קומה שעברת שיפוץ) תאורה שרופה , חסוך מנורות חוטי תשלמ גליים – טופל .

2.2.1.2 קופסאות חשמל פתוחות בשטח בית הספר – טופל .

2.2.1.3 במספר מקומות בזקירה יש שקיעות – יש להציג אישור מהנדס / מעבדה מוסמכת לתקינות התקירה – טופל .

2.2.1.4 דלתות יציאה מהמבנה (דלתות חדשות) ללא ידיות בהלה – טופל .

2.2.2 בית ספר חז"ר :

2.2.1.1 טק כניסה ראשית בולט סכנת התקלות ונפילה – טופל .

2.3 אחריות מוחלט בית הספר :

2.3.1 בית ספר יבנה :

2.3.1.1 פסים נגד החלקה יוצאים מהרצוף יש לתקן – טופל , אחריות אב הבית .

2.3.1.2 קומה ב' ווי תלית תיקים נמכיס בכתת פגעה , יש להגביה את החוות לגובה של 1.8 מ' לפחות (על פי חומר מנכ"ל) – טופל , אחריות אב הבית .

2.3.1.3 כיתה בקומת ב' טסטור אוון לא בדיקת חשמלאי ואינו מקובע לקיר – טופל , אחריות מנהלת בית"ס .

2.3.1.4 לוקרים לא מקובעים לקיר סכנת התהפקות – טופל .

2.3.2 בית ספר חז"ר :

2.3.2.1 שירותים אולם , ארוןנות לא מקובעים לקיר , חומר ניקוי בהישג יד של הילדים – טופל . אחריות מנהלת בית"ס .

2.3.3 בית ספר יונטן :

2.3.3.1 מחסן חומר ניקוי פתוח , גישה חופשית לילדים – טופל על ידי אב הבית .

2.3.4 מחלקות גינון :

2.3.4.1 ענפים , גוזים ישים בצד מזרחי סכנת פגעה – טופל . על פי הממצאים בשטח רוב הליקויים באחריות העירייה לטופלו , ליקויים פתוחים הינם ליקויים באחריות בתיה הספר .

4. אחריות מנהלי בית הספר לטופל במפגעים שבאחריותם .

5. ליזיעטך .

6. בברכה .

לימני
עומר
ממון בטיחות בעבודות נ"ש 27972
ומושבות חינוך ABMH 099 H
אגתיל-חינוך הבטיחות וה>Allot

