


חתימת
בודק



שם האתר
כתובת האתר
שם בודק

רעננה גן ציבורי 119 קרן היסוד פינת החיל
רעננה, קרן היסוד
יצחק תורג'מן

13001540

נתוני הבדיקה

מזהה
שם שאלון/ברקוד

2842150
סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א)	לחוק התקנים, התשי"ג-1953.	
מספר דף עבודה:	1837	
שם המזמין:	א.ד מתקני משחק בע"מ	
תאריך בדיקה:	01/08/2024	
תאריך הוצאת תעודה:	01/08/2024	
כמות המתקנים שנבדקו באתר:	7	
מהות הבדיקה: בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן בחלקים המפורטים להלן:	מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: ח. 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד'-ו'. ח. 2: 4-6. ח. 3: 4-6, ח. 4: 4.14-4.11, 4.9-4.1, 5-7. ח. 5: 5-5 8. ח. 6: 4-7. ח. 7: 6.2.g. ח. 8 (2018): פרקים ב'-ג'.	
תעודת הולם - אישור COC לכיסוי שטח בתוקף	קיימת	
תוקף אישור הולם עד:	29.06.2025	
סיכום הבדיקה:	המתקנים הנ"ל __ מתאימים __ לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות בדיקה.	


מדידות - טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

* כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
 באמצעות דשא סינטטי *

יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם ממנו קטעים או חלקים כלשהם. ממצאי הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים בתעודה ונכונים לתאריך הבדיקה בלבד, ממצאים מלאים נמצאים במעבדה. מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן לפי גיל המשתמשים. על מתקני משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין. השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה. הבדיקות בוצעו בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא משוא פנים(אם הנך חש כי קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד ולתעד זאת). התעודה הנ"ל תקינה בתנאי שפני השטח באזור-ההולם יעמדו בדרישות לניחות-הולם כפי שנבדקו בבדיקת HIC, מתאימים לדרישות התקן ובתוקף. "ט.ל.ח"

נתוני תמונה



13001541

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד

2842079 מתקן משולב 1

פירוט הבדיקה

שאלה תשובה הערה

שם המתקן: משולב בעל 2 מגדלים

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

מהדורה חדשה	1498	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498
שעשועים וספורט		יצרן המתקן:
לבני מעל גיל 3		גיל המשתמשים:
דשא מלאכותי		כיסוי שטח:
מתאים לדרישת התקן		סיכום:
רשת כבלים	2-1	תאור רכיבים בין המגדלים:
60	גובה נפילה, ס"מ: לא קיים גגון רכיבים המגדל: מדרגה מתכת קיר טיפוס מתכת	מגדל 1
115,155	גובה נפילה, ס"מ: קיים גגון רכיבים המגדל: מגלשה פלסטיק גלית סולם מתכת	מגדל 2

נתוני תמונה



נתוני הבדיקה		
מזהה	שם שאלון/ברקוד	
2842080	מתקן משולב 2	
פירוט הבדיקה		
שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן: משולב	בעל מגדל 1	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	שעשועים וספורט	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	
מגדל 1	גובה נפילה, ס"מ: 60	
	קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	
	מגלשה פלסטיק גלית	
	מדרגה פלסטיק	
	מנהרה פלסטיק	
	פנל משחק	

נתוני תמונה



נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד
2842094	מתקן 1
פירוט הבדיקה	
שאלה	תשובה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם מושב קן
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה
יצרן המתקן:	שעשועים וספורט
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי
סיכום:	מתאים לדרישת התקן

נתוני תמונה



נתוני הבדיקה	
מזהה	שם שאלון/ברקוד
2842095	מתקן 2
פירוט הבדיקה	
שאלה	תשובה
שם המתקן	שיווי משקל
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

יצרן המתקן:	שעשועים וספורט
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי
סיכום:	מתאים לדרישת התקן

נתוני תמונה



נתוני הבדיקה 13001545

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2842096	מתקן 3

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	תיש
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	שעשועים וספורט	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



13001546 **נתוני הבדיקה**

מזהה שם שאלון/ברקוד
2842097 מתקן 4

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	דוב
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	שעשועים וספורט	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



13001547

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2842098	מתקן 5


פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	ירח
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	שעשועים וספורט	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2