

חתימת בודק



שם האתר: רעננה גן ציבורי 123 מאפו מול 33
כתובת האתר: רעננה, מאפו 33
שם בודק: אבירן לחיני

12855044

נתוני הבדיקה

מזהה: שם שאלון/ברקוד
2832371 סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
	תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א)	לחוק התקנים, התשי"ג-1953.
מספר דף עבודה:	1573	
שם המזמין:	א.ד. מתקני משחק בע"מ	
תאריך בדיקה:	02/04/2024	
תאריך הוצאת תעודה:	02/04/2024	
הערה: הושלמו תמונות		
כמות המתקנים שנבדקו באתר:	10	

מהות הבדיקה: בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן בחלקם המפורטים להלן:

מהדורה ישנה (נוהל פנימי SOP-06) ת"י 1498 ח. 1 שנת 2000 ס. 4, 5, 8. ח. 2 שנת 1997 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001, ס. 5-6, 8-11. ח. 4 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001 ס. 4.2, 4.3, 5, טבלה 2. ח. 5 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 1998 ושנת 2000 ס. 4, 5.

מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: ח. 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד'-ו'. ח. 2: 4-6. ח. 3: 4-6, ח. 4: 4.14-4.11, 4.9, 4.1-4.5, ח. 5: 5-5, ח. 6: 4-7, ח. 7: 6.2, ח. 8: (2018) פרקים ב'-ג'.

תעודת הולם - אישור COC לכיסוי שטח בתוקף קיימת

תוקף אישור הולם עד: 28.10.2024

מדידות - טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

סיכום הבדיקה: המתקנים הנ"ל __ מתאימים __ לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.

!!! נא לשים לב לתוקף תעודת הולם !!!

* כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי *

** הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה והיו

יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם ממנו קטעים או חלקים כלשהם. ממצאי הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים בתעודה ונכונים לתאריך הבדיקה בלבד, ממצאים מלאים נמצאים במעבדה. מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן לפי גיל המשתמשים. על מתקני משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין. השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה. הבדיקות בוצעו בהסמכה בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא משוא פנים(אם הנך חש כי קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד ולתעד זאת). התעודה הנ"ל תקינה בתנאי שפני השטח באזור-ההולם יעמדו בדרישות לניחות-הולם כפי שנבדקו בבדיקת HIC, מתאימים לדרישות התקן ובתוקף. "ט.ל.ח"

הערה: מעל מתקנים משולב וחצובה עובר כבל תקשורת



נתוני תמונה



12855045 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2832300	מתקן משולב 1

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
-------------	--------------	-------------

שם המתקן: משולב	בעל 2 מגדלים	
-----------------	--------------	--

בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה ישנה	
--	-------------	--

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il www.msitech.co.il

שעשועים וספורט	יצרן המתקן:
לבני מעל גיל 4	גיל המשתמשים:
דשא מלאכותי	כיסוי שטח:
מתאים לדרישת התקן	סיכום:
מנהרה פלסטיק	תאור רכיבים בין המגדלים:
2-1	מגדל 1
גובה נפילה, ס"מ: 155	קיים גגון
	רכיבים המגדל:
	בועה שקופה
	מגלשה פיברגלס גלית
	סולם מתכת
2-1	מגדל 2
גובה נפילה, ס"מ: 155	קיים גגון
	רכיבים המגדל:
	מגלשה פלסטיק ספירלית
	מנהרה פלסטיק
	סולם מתכת
	פנל משחק XOX

נתוני תמונה



מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני הבדיקה		
מזהה	שם שאלון/ברקוד	
2832301	מתקן משולב 2	
פירוט הבדיקה		
שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן: משולב	בעל 2 מגדלים	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	פיברגלס עצמון	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	
תאור רכיבים בין המגדלים:	2-1	גשר מתכת עם מעקה
מגדל 1	גובה נפילה, ס"מ: 30	קיים גגון
	רכיבים המגדל:	
	מנהרה מתכת	2
מגדל 2	גובה נפילה, ס"מ: 50	קיים גגון
	רכיבים המגדל:	
	מגלשת צינור פלסטיק ישרה	
	סולם מתכת	
	פנל משחק חשבוניה	

נתוני תמונה



12855047 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2832302	מתקן משולב 3

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן: משולב	בעל 4 מגדלים	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	BUGLO	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	
תאור רכיבים בין המגדלים:	2-1	גשר כבלים
	3-2	גשר עץ משופע
	4-3	מנהרה פלסטיק
מגדל 1	גובה נפילה, ס"מ:	27
	לא קיים גגון	
	ללא רכיבים	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

41	גובה נפילה, ס"מ: לא קיים גגון ללא רכיבים	מגדל 2
60	גובה נפילה, ס"מ: קיים גגון רכיבים המגדל: מגלשה פיברגלס ישרה מדרגה פלסטיק שפרפרות	מגדל 3
57	גובה נפילה, ס"מ: קיים גגון רכיבים המגדל: מדרגה פלסטיק פנל משחק שפרפרות	מגדל 4
	מבוך כדורי	

נתוני תמונה



12855048

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2832315	מתקן 1
פירוט הבדיקה	
שאלה	תשובה
שם המתקן	נענוע קפיץ בדמות מכונית

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

מהדורה ישנה	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498
שעשועים וספורט	יצרן המתקן:
לבני מעל גיל 4	גיל המשתמשים:
דשא מלאכותי	כיסוי שטח:
מתאים לדרישת התקן	סיכום:

נתוני תמונה



נתוני הבדיקה

12855049	שם שאלון/ברקוד	מזהה
	מתקן 2	2832316

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם 2 מושבים עריסה	וקן

מהדורה חדשה	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498
-------------	--

יצרן המתקן:	BUGLO
-------------	-------

גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים
	לבני עד גיל 3

כיסוי שטח:	דשא מלאכותי
------------	-------------

סיכום:	מתאים לדרישת התקן
--------	-------------------

נתוני תמונה



12855050 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2832317	מתקן 3

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	עלה ורד עם 3 מושבים על קפיצים	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	VINCI	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



12855051 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2832318	מתקן 4

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	פרח ל-4
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	VINCI	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



12855052

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2832319	מתקן 5

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	פנל משחק	מספרים
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	BUGLO	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	לא נדרש כיסוי שטח	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il

עמוד - 11
מתוך - 14

כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.

(SOP-06-3/SOP-08-2)

נתוני תמונה



12855053 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2832320	מתקן 6

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	מתקן מעבר	פטריית רשת כבלים עמוד עם מדרך פלסטיק קורה משופעת עם מדרכים
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	BUGLO	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



12855054

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2832321	מתקן 7


פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	פנל משחק	מבוך כדורי
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	BUGLO	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	לא נדרש כיסוי שטח	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il

עמוד - 14
מתוך - 14

כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.

(SOP-06-3/SOP-08-2)