

חתימת בודק		רעננה גן ציבורי גולומב 124 רח גולומב	שם האתר
		רעננה, גולומב	כתובת האתר
		יצחק תורג'מן	שם בודק

12582346	נתוני הבדיקה	
	שם שאלון/ברקוד	מזהה
	סיכום המבדק	3691283
	פירוט הבדיקה	
	הערה	שאלה
	תשובה	
	לחוק התקנים, התשי"ג-1953.	תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א)
	1576	מספר דף עבודה:
	א.ד מתקני משחק בע"מ	שם המזמין:
	03/04/2024	תאריך בדיקה:
	03/04/2024	תאריך הוצאת תעודה:
	8	כמות המתקנים שנבדקו באתר:
	מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: ח. 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד'-ו'. ח. 2: 4-6. ח. 3: 4-6, ח. 4: 4.14-4.11, 4.9-4.1, 5-7. ח. 5: 5-5, ח. 6: 4-7. ח. 7: 6.2. ח. 8 (2018): פרקים ב'-ג'.	מהות הבדיקה: בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן בחלקים המפורטים להלן:
	קיימת	תעודת הולם - אישור COC לכיסוי שטח בתוקף
	30.03.2027	תוקף אישור הולם עד:
	המתקנים הנ"ל __ מתאימים __ לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.	סיכום הבדיקה:

* כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
 באמצעות דשא סינטטי *

יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם ממנו קטעים או חלקים כלשהם. ממצאי הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים בתעודה ונכונים לתאריך הבדיקה בלבד, ממצאים מלאים נמצאים במעבדה. מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן לפי גיל המשתמשים. על מתקני משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין. השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה. הבדיקות בוצעו בהסמכה בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא משוא פנים(אם הנך חש כי קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד ולתעד זאת). התעודה הנ"ל תקינה בתנאי שפני השטח באזור-ההולם יעמדו בדרישות לניחות-הולם כפי שנבדקו בבדיקת HIC, מתאימים לדרישות התקן ובתוקף. "ט.ל.ח."

נתוני תמונה



12582347

נתוני הבדיקה

מזהה: שם שאלון/ברקוד
 3691213 מתקן משולב 1

פירוט הבדיקה


שאלה: שם המתקן: משולב
 תשובה: בעל מגדל 1
 הערה:

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il www.msitech.co.il

מהדורה חדשה	בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498
לא ידוע	יצרן המתקן:
לבני כל הגילאים לבני מעל גיל 3	גיל המשתמשים:
דשא מלאכותי	כיסוי שטח:
מתאים לדרישת התקן	סיכום:
110,170	גובה נפילה, ס"מ:
	קיים גגון
	רכיבים המגדל:
	גרם מדרגות
עץ ישרה	מגלשה
	סולם חבלים
	פנל משחק XOX
	קיר טיפוס עץ
	מגדל 1

נתוני תמונה



12582348

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3691228	מתקן 1
פירוט הבדיקה	
שאלה	תשובה
	הערה

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

שם המתקן	חצובת נדנדה M עם מושב קן
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה
יצרן המתקן:	לא ידוע
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי
סיכום:	מתאים לדרישת התקן

נתוני תמונה



12582349 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3691229	מתקן 2

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם 2 מושבים עריסה	קן
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	BUGLO	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
	לבני עד גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

מתאים לדרישת התקן

סיכום:

נתוני תמונה



12582350

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3691230	מתקן 3

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	מתח	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



12582351 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3691231	מתקן 4

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	עלה ורד עם 2 מושבים	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	BUGLO	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



12582352 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3691232	מתקן 5

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	טיל
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	BUGLO	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



12582353	נתוני הבדיקה
----------	---------------------

	מזהה	שם שאלון/ברקוד
	3691233	מתקן 6

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	קורת שיווי משקל על קפיצים	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



12582354

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3691234	מתקן 7


פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	פנל משחק קסילופון	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	לא נדרש כיסוי שטח	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il

עמוד - 10
מתוך - 10

כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.

(SOP-06-3/SOP-08-2)