


חתימת בודק



שם האתר רעננה שצ"פ 125 דוד אלעזר רח דוד אלעזר
כתובת האתר רעננה, דוד אלעזר
שם בודק יצחק תורג'מן

13006287

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד
 3005790 סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
	תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א)	לחוק התקנים, התשי"ג-1953.
מספר דף עבודה:	1841	
שם המזמין:	א.ד. מתקני משחק בע"מ	
תאריך בדיקה:	04/08/2024	
תאריך הוצאת תעודה:	04/08/2024	
כמות המתקנים שנבדקו באתר:	7	

מהות הבדיקה: בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן בחלקים המפורטים להלן:

מהדורה ישנה (נוהל פנימי SOP-06) ת"י 1498 ח. 1 שנת 2000 ס. 4, 5, 8. ח. 2 שנת 1997 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001, ס. 5-6, 8-11. ח. 4 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001 ס. 4.2, 4.3, 5, טבלה 2. ח. 5 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 1998 ושנת 2000 ס. 4, 5.

מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: ח. 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד'-ו'. ח. 2: 4-6. ח. 3: 4-6, ח. 4: 4.14-4.11, 4.9, 4.1-4.7, ח. 5: 5-5, ח. 6: 4-7, ח. 7: 6.2, ח. 8: (2018): פרקים ב'-ג'.

תעודת הולם - אישור COC לכיסוי שטח בתוקף קיימת

תוקף אישור הולם עד: 11.07.2026

מדידות - טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il


המתקנים הנ"ל __ מתאימים __ לדרישת
 ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות
 בדיקה.

סיכום הבדיקה:

* כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
 באמצעות דשא סינטטי *

יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם ממנו
 קטעים או חלקים כלשהם. ממצאי הבדיקה מתייחסים רק למתקנים
 רשומים בתעודה ונכונים לתאריך הבדיקה בלבד, ממצאים מלאים
 נמצאים במעבדה. מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן לפי גיל
 המשתמשים. על מתקני משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים נדרש
 לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה
 נבחרה על ידי בא כח המזמין. השימוש בסמליל הרשות הלאומית
 להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של
 גוף הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת
 ההסמכה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות
 הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת
 או תהליך בדיקה. הבדיקות בוצעו בהסמכה בהתאם לתקן ISO/IEC
 17020. הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא משוא פנים(אם
 הנך חש כי קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות
 מיידית למשרד ולתעד זאת). התעודה הנ"ל תקינה בתנאי שפני השטח
 באזור-ההולם יעמדו בדרישות לניחות-הולם כפי שנבדקו בבדיקת HIC,
 מתאימים לדרישות התקן ובתוקף. "ט.ל.ח"

נתוני תמונה



13006288	נתוני הבדיקה	
	מזהה	שם שאלון/ברקוד
	3005719	מתקן משולב 1
	פירוט הבדיקה	
	שאלה	תשובה
	שם המתקן: משולב	בעל מגדל 1
	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

יצרן המתקן:	KOMPAN
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי
סיכום:	מתאים לדרישת התקן
מגדל 1	גובה נפילה, ס"מ: 30 50 80 100 130
	קיים גגון
	רכיבים המגדל: עמוד גלישה מגלשה ישרה מפלסטיק רשת טיפוס

נתוני תמונה



13006289	נתוני הבדיקה	
	מזהה	שם שאלון/ברקוד
	3005720	מתקן משולב 2
	פירוט הבדיקה	
	שאלה	תשובה
	שם המתקן: משולב	בעל מגדל 1
	בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה
	יצרן המתקן:	KOMPAN

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי
סיכום:	מתאים לדרישת התקן
מגדל 1	גובה נפילה, ס"מ: 120
	רכיבים המגדל: מגלשה ישרה מפלסטיק מדרגות עמוד גלישה קיר טיפוס אינדיאני

נתוני תמונה



13006290	נתוני הבדיקה	
	מזהה	שם שאלון/ברקוד
	3005734	מתקן 1
	פירוט הבדיקה	
	שאלה	תשובה
	שם המתקן	מתקן טיפוס יהלום כבליים
	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה
	יצרן המתקן:	KOMPAN
	גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3
	כיסוי שטח:	דשא מלאכותי
	סיכום:	מתאים לדרישת התקן

מדידות - טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



13006291 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3005735	מתקן 2

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	עלה ורד עמידה	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



13006292 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3005736	מתקן 3

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	בית בובות	
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	לא נדרש כיסוי שטח	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



13006293 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3005737	מתקן 4

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	קרוסלה עגולה ממתכת	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	KOMPAN	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה




13006294 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3005738	מתקן 5

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם 2 מושבים עריסה	2 מושבים שטוחים מושב קן לציפור
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים לבני עד גיל 3 לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il

עמוד - 10	מתוך - 10	כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.	(SOP-06-3/SOP-08-2)
-----------	-----------	--	---------------------