


חתימת
בודק



שם האתר
רעננה גן ציבורי 127 שפינזה 2 בין הבניינים
כתובת האתר
רעננה, שפינזה 2
שם בודק
יצחק תורג'מן

12571032

נתוני הבדיקה

מזהה
שם שאלון/ברקוד
2841557
סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
	תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א)	לחוק התקנים, התשי"ג-1953.
מספר דף עבודה:	1571	
שם המזמין:	א.ד מתקני משחק בע"מ	
תאריך בדיקה:	01/04/2024	
תאריך הוצאת תעודה:	01/04/2024	
כמות המתקנים שנבדקו באתר:	7	
מהות הבדיקה: בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן בחלקים המפורטים להלן:	מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: ח. 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד'-ו'. ח. 2: 4-6. ח. 3: 4-6, ח. 4: 4.14-4.11, 4.9-4.1, 5-7. ח. 5: 5-5 ח. 6: 4-7. ח. 7: 6.2. ח. 8: 8 (2018): פרקים ב'-ג'.	
תעודת הולם - אישור COC לכיסוי שטח בתוקף	קיימת	
תוקף אישור הולם עד:	06.08.2025	
סיכום הבדיקה:	המתקנים הנ"ל __ מתאימים __ לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות בדיקה.	

מדידות - טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

* כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע באמצעות דשא סינטטי *

יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם ממנו קטעים או חלקים כלשהם. ממצאי הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים בתעודה ונכונים לתאריך הבדיקה בלבד, ממצאים מלאים נמצאים במעבדה. מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן לפי גיל המשתמשים. על מתקני משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין. השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה. הבדיקות בוצעו בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא משוא פנים(אם הנך חש כי קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד ולתעד זאת). התעודה הנ"ל תקינה בתנאי שפני השטח באזור-ההולם יעמדו בדרישות לניחות-הולם כפי שנבדקו בבדיקת HIC, מתאימים לדרישות התקן ובתוקף. "ט.ל.ח."

נתוני תמונה



12571033

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2841486	מתקן משולב 1

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן: משולב	בעל 2 מגדלים	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il www.msitech.co.il

מהדורה חדשה	1498	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498
BUGLO		יצרן המתקן:
לבני כל הגילאים		גיל המשתמשים:
דשא מלאכותי		כיסוי שטח:
מתאים לדרישת התקן		סיכום:
גשר עץ עם מעקה	2-1	תאור רכיבים בין המגדלים:
100	גובה נפילה, ס"מ:	מגדל 1
	קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	
	גרם מדרגות	
	מגלשה פלסטיק ישרה	
	פנל משחק	
	קיר טיפוס	
190	גובה נפילה, ס"מ:	מגדל 2
	קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	
	בועה שקופה	
	מגלשה פלסטיק ישרה	
	פנל משחק	
	פנל משחק XOX	
2	שולחן	

נתוני תמונה



12571034 **נתוני הבדיקה**

מזהה שם שאלון/ברקוד
2841487 מתקן משולב 2

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן: משולב	בעל מגדל 1	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	BUGLO	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	
מגדל 1	גובה נפילה, ס"מ: 65	
	קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	
	בועה שקופה	
	מגלשה פלסטיק ישרה	
	מדרגה עץ	
	מנהרה פלסטיק	
	פנל משחק	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il www.msitech.co.il

נתוני תמונה



12571035 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2841501	מתקן 1

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	מכונת
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	BUGLO	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



12571036 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2841502	מתקן 2

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם 2 מושבים שטוחים ו 2 מושבים עריסה	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	BUGLO	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	לא נדרש כיסוי שטח	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



12571037 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2841503	מתקן 3

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם מושב קן	ומושב שטוח
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	BUGLO	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



12571038

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2841504	מתקן 4

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	קורת שיווי משקל	מעבר רגליים
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	BUGLO	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



12571039 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2841505	מתקן 5


פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	עלה ורד עם 2 מושבים	רשת כבלים
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	BUGLO	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il

נתוני תמונה



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il

עמוד - 10	מתוך - 10	כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.	(SOP-06-3/SOP-08-2)
--------------	--------------	--	---------------------