

חתימת בודק		שם האתר	רעננה גן ציבורי 129 שווברך רחוב שברץ 15
		כתובת האתר	רעננה, שברץ 15
		שם בודק	יצחק תורג'מן

12614685	נתוני הבדיקה	
	מזהה	שם שאלון/ברקוד
	3730772	סיכום המבדק
	פירוט הבדיקה	
	שאלה	תשובה
		הערה
		תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א) לחוק התקנים, התשי"ג-1953.
	מספר דף עבודה:	1576
	שם המזמין:	א.ד מתקני משחק בע"מ
	תאריך בדיקה:	03/04/2024
	תאריך הוצאת תעודה:	03/04/2024
	כמות המתקנים שנבדקו באתר:	8
	מהות הבדיקה: בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן בחלקים המפורטים להלן:	מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: ח. 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד'ו'. ח. 2: 4-6, ח. 3: 4-6, ח. 4: 4.14-4.11, 4.9-4.1, 5-7, ח. 5: 5-5, ח. 6: 4-7, ח. 7: 6.2, ח. 8 (2018): פרקים ב'ג'.
	תעודת הולם - אישור COC לכיסוי שטח בתוקף	קיימת
	תוקף אישור הולם עד:	20.04.2026
	סיכום הבדיקה:	המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.

* כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
באמצעות גומי מלאכותי *

יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם ממנו קטעים או חלקים כלשהם. ממצאי הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים בתעודה ונכונים לתאריך הבדיקה בלבד, ממצאים מלאים נמצאים במעבדה. מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן לפי גיל המשתמשים. על מתקני משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין. השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה. הבדיקות בוצעו בהסמכה בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא משוא פנים(אם הנך חש כי קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד ולתעד זאת). התעודה הנ"ל תקינה בתנאי שפני השטח באזור-ההולם יעמדו בדרישות לניחות-הולם כפי שנבדקו בבדיקת HIC, מתאימים לדרישות התקן ובתוקף. "ט.ל.ח"

נתוני תמונה



12614686

נתוני הבדיקה

מזהה שם שאלון/ברקוד
3730702 מתקן משולב 1

פירוט הבדיקה

שאלה תשובה הערה
שם המתקן: משולב בעל 3 מגדלים

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il www.msitech.co.il

מהדורה חדשה	1498	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498
KOMPAN		יצרן המתקן:
לבני כל הגילאים		גיל המשתמשים:
גומי מלאכותי		כיסוי שטח:
מתאים לדרישת התקן		סיכום:
רשת טיפוס כבלים	2-1	תאור רכיבים בין המגדלים:
מנהרה פלסטיק עם בועה	3-2	
84	גובה נפילה, ס"מ:	מגדל 1
	לא קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	
	מגלשה פלסטיק ישרה	
	סולם מתכת	
112,198	גובה נפילה, ס"מ:	מגדל 2
	לא קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	
	גרם מדרגות	
	סולם מתכת	
114	גובה נפילה, ס"מ:	מגדל 3
	קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	
	חצובת נדנדה עם 2 מושבי קן	
	מגלשה פלסטיק ישרה	
	פנל משחק	
	הגאים. קסילופון	

נתוני תמונה



12614687 **נתוני הבדיקה**

מזהה שם שאלון/ברקוד
3730703 מתקן משולב 2

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן: משולב	בעל מגדל 1	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	KOMPAN	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	
מגדל 1	גובה נפילה, ס"מ: 50	
	לא קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	
	גרם מדרגות	
	מגלשה פיברגלס ישרה	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



12614688 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3730717	מתקן 1

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	סחרחורה	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	KOMPAN	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



12614689 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3730718	מתקן 2

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	עלה ורד עם 2 מושבים	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	KOMPAN	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



12614690 **נתוני הבדיקה**

מזהה שם שאלון/ברקוד
 3730719 מתקן 3

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	מתקן טיפוס פירמידה כבלים	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	KOMPAN	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



12614691 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3730720	מתקן 4

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	בית בובות	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	KOMPAN	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



12614692 **נתוני הבדיקה**

מזהה שם שאלון/ברקוד
3730721 מתקן 5

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם 2 מושבים שטוחים	וקן
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	KOMPAN	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה




12614693 **נתוני הבדיקה**

מזהה שם שאלון/ברקוד
3730722 מתקן 6

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם 2 מושבים עריסה	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	KOMPAN	
גיל המשתמשים:	לבני עד גיל 3	
כיסוי שטח:	גומי מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il

עמוד - 11
מתוך - 11

כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.

(SOP-06-3/SOP-08-2)