


חתימת
בודק



שם האתר
כתובת האתר
שם בודק

רעננה גן ציבורי 183 יוסף קארו 4
רעננה, יוסף קארו 4
יצחק תורג'מן

12594924

נתוני הבדיקה

מזהה
שם שאלון/ברקוד
סיכום המבדק

2841701

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
	תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א)	לחוק התקנים, התשי"ג-1953.

מספר דף עבודה:

1581

שם המזמין:

א.ד מתקני משחק בע"מ

תאריך בדיקה:

07/04/2024

תאריך הוצאת תעודה:

07/04/2024

כמות המתקנים שנבדקו באתר:

2

מהות הבדיקה: בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן בחלקם המפורטים להלן:

מהדורה ישנה (נוהל פנימי SOP-06) ת"י 1498 ח. 1 שנת 2000 ס. 4, 5, 8 ח. 2 שנת 1997 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001, ס. 5-6, 8-11 ח. 4 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001 ס. 4.2, 4.3, 5, טבלה 2 ח. 5 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 1998 ושנת 2000 ס. 4, 5.

תעודת הולם - אישור COC לכיסוי שטח בתוקף

קיימת

תוקף אישור הולם עד:

01.01.2028

סיכום הבדיקה:

המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.

מדידות - טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

* כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע
 באמצעות דשא סינטטי *

יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם ממנו קטעים או חלקים כלשהם. ממצאי הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים בתעודה ונכונים לתאריך הבדיקה בלבד, ממצאים מלאים נמצאים במעבדה. מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן לפי גיל המשתמשים. על מתקני משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין. השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה. הבדיקות בוצעו בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא משוא פנים(אם הנך חש כי קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד ולתעד זאת). התעודה הנ"ל תקינה בתנאי שפני השטח באזור-ההולם יעמדו בדרישות לניחות-הולם כפי שנבדקו בבדיקת HIC, מתאימים לדרישות התקן ובתוקף. "ט.ל.ח"

נתוני תמונה



12594925

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
2841630	מתקן משולב 1

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן: משולב	בעל מגדל 1	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il www.msitech.co.il

מהדורה ישנה	1498	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498
לא ידוע		יצרן המתקן:
לבני מעל גיל 4		גיל המשתמשים:
דשא מלאכותי		כיסוי שטח:
מתאים לדרישת התקן		סיכום:
90,182	גובה נפילה, ס"מ:	מגדל 1
	קיים גגון	
	רכיבים המגדל:	
	מגלשה פלסטיק ישרה	
	סולם מתכת	
	עמוד מתכת בורגי	
	רשת כבלים	

נתוני תמונה



12594926

נתוני הבדיקה


שם שאלון/ברקוד	מזהה	
מתקן 1	2841645	
פירוט הבדיקה		
הערה	תשובה	שאלה
מושב עריסה	חצובת נדנדה עם	שם המתקן

מדידות - טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

מהדורה ישנה	בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498
פיברן	יצרן המתקן:
לבני עד גיל 4	גיל המשתמשים:
דשא מלאכותי	כיסוי שטח:
מתאים לדרישת התקן	סיכום:

נתוני תמונה



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו
 סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2