


חתימת
 בודק



אלכסנדר זילברשטיין

שם האתר: רעננה ציבורי העליה 206 רח' גרונר דב
 כתובת האתר: רעננה, גרונר דב
 שם בודק: אלכסנדר זילברשטיין

9920675

נתוני הבדיקה

מזהה: שם שאלון/ברקוד
 3391312 סיכום המבדק

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
	תעודת בדיקה ניתנה על ידי מעבדה מאושרת על פי סעיף 12(א)	לחוק התקנים, התשי"ג-1953.
מספר דף עבודה:	585	
שם המזמין:	א.ד מתקני משחק בע"מ	
תאריך בדיקה:	02/05/2022	
תאריך הוצאת תעודה:	02/05/2022	
כמות המתקנים שנבדקו באתר:	10	

מהות הבדיקה: בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן בחלקם המפורטים להלן:

מהדורה ישנה (נוהל פנימי SOP-06) ת"י 1498 ח. 1 שנת 2000 ס. 4, 5, 8. ח. 2 שנת 1997 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001, ס. 5-6, 8-11. ח. 4 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 2000 ושנת 2001 ס. 4.2, 4.3, 5, טבלה 2. ח. 5 שנת 1994 כולל ג"ת שנת 1998 ושנת 2000 ס. 4, 5.

מהדורה חדשה (נוהל פנימי SOP-07) ת"י 1498 מהדורה 2006 ואילך כולל ג"ת בחלקים המפורטים להלן: ח. 1: 3.29, 4.2, 7, מוסף ד'-ו'. ח. 2: 4-6. ח. 3: 4-6, ח. 4: 4.14-4.11, 4.9, 4.1-4.7, ח. 5: 5-5, ח. 6: 4-7, ח. 7: 6.2, ח. 8: (2018): פרקים ב'-ג'.

סיכום הבדיקה: המתקנים הנ"ל מתאימים לדרישת ת"י 1498 בסעיפים מפורטים במהות הבדיקה.

מדידות - טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

הערות:

 * כיסוי השטח באתר במתקנים בוצע

 באמצעות דשא סינטטי

** הדו"ח הופק לאחר תיקון ליקויים במידה

 והיו

יש להתייחס למסמך זה במלואו ובשלמותו ואין להעתיק או לפרסם ממנו קטעים או חלקים כלשהם. / ממצאי הבדיקה מתייחסים רק למתקנים רשומים בתעודה ונכונים רק לתאריך הבדיקה בלבד. / מתקנים נבדקו בהתאם לדרישות התקן לפי גיל המשתמשים. / על מתקני משחקים חלה חובת תקן, בעל המתקנים נדרש לתחזק את המתקנים באמצעות גוף בעל היתר ממכון התקנים. הדוגמה נבחרה על ידי בא כח המזמין. / השימוש בסמליל הרשות הלאומית להסמכת מעבדות מתייחס רק לבדיקות שנמצאות בהיקף ההסמכה של גוף הבחינה, ומבוצעות כמתחייב מכללי ההסמכה כמפורט בתעודת ההסמכה. / הרשות הלאומית להסמכת מעבדות אינה אחראית לתוצאות הבדיקה שערך גוף הבחינה ואין ההסמכה מהווה אישור לפריט, מערכת או תהליך בדיקה. / הבדיקות בוצעו בהסמכה בהתאם לתקן ISO/IEC 17020. / הריני מאשר בזאת, כי אני מבצע הבחינה ללא משוא פנים (אם הנך חש כי קיים חשש לאי משוא פנים לביצוע הבחינה, עליך לפנות מיידית למשרד ולתעד זאת) / על המזמין חובה לחדש כל 5 שנים תעודה בדיקת הולם לכיסוי המשטח לפי תקן BS EN 1177:2018. /

נתוני תמונה



9920676

נתוני הבדיקה

מזהה: 3391242

 שם שאלון/ברקוד: מתקן משולב 1

פירוט הבדיקה

שאלה: שם המתקן: משולב

 תשובה: בעל מגדל 1

 הערה:

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

מתוך -
13

עמוד 2 -

כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.

(SOP-06-3/SOP-08-2)

מהדורה חדשה	1498	בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498
גילגל		יצרן המתקן:
לבני כל הגילאים		גיל המשתמשים:
דשא מלאכותי		כיסוי שטח:
מתאים לדרישת התקן		סיכום:
160	גובה נפילה, ס"מ:	מגדל 1
לא קיים גגון		
מנהרת זחילה מפלסטיק עמוד טיפוס רשת טיפוס עמוד עם מדריכים מגלשה ישירה	רכיבים המגדל:	

נתוני תמונה



9920677

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3391243	מתקן משולב 2
פירוט הבדיקה	
שאלה	תשובה
שם המתקן: משולב	בעל 4 מגדלים
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

יצרן המתקן:	BUGLO
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי
סיכום:	מתאים לדרישת התקן
תאור רכיבים בין המגדלים:	2-1 גשר מעבר 3-2 גשר 4-3 מנהרת זחילה מפלסטיק
מגדל 1	גובה נפילה, ס"מ: 60 לא קיים גגון רכיבים המגדל: שפופרת קול
מגדל 2	גובה נפילה, ס"מ: 120 קיים גגון רכיבים המגדל: מגלשה ישרה מפלסטיק
מגדל 3	גובה נפילה, ס"מ: 50 לא קיים גגון רכיבים המגדל: מגלשה ישרה מפלסטיק
מגדל 4	גובה נפילה, ס"מ: 100 לא קיים גגון רכיבים המגדל: בועה שקופה מפלסטיק

נתוני תמונה



9920678	נתוני הבדיקה
---------	---------------------

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3391257	מתקן 1

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	אחר:	מתקן אקסטרים רשת חבלים
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	גילגל	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



9920679

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3391258	מתקן 2

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נדנדה חבל סוס	
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



9920680	נתוני הבדיקה
---------	---------------------

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3391259	מתקן 3

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	עלה ורד	על קפיצים
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



9920681 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3391260	מתקן 4

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	אחר:	שיווי משקל על מסילה
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



9920682

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3391261	מתקן 5

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם	2 מושבים עריסה 2 מושבים קן לציפור 2 מושבים שטוחים
בחינה שנתית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	גילגל	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

נתוני תמונה



9920683

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3391262	מתקן 6

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	חצובת נדנדה עם	קן לציפור
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

עמוד - 10
מתוך - 13

כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.

(SOP-06-3/SOP-08-2)

נתוני תמונה



9920684

נתוני הבדיקה

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3391263	מתקן 7

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	נענע קפיץ בדמות	מכונת
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	לא ידוע	
גיל המשתמשים:	לבני כל הגילאים	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

עמוד - 11
מתוך - 13

כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.

(SOP-06-3/SOP-08-2)

נתוני תמונה




9920685 **נתוני הבדיקה**

מזהה	שם שאלון/ברקוד
3391264	מתקן 8

פירוט הבדיקה

שאלה	תשובה	הערה
שם המתקן	קרוסלה	פרמידת חבלים
בחינה שנתיית עיקרית בהתאם לדרישות התקן ת"י 1498	מהדורה חדשה	
יצרן המתקן:	גילגל	
גיל המשתמשים:	לבני מעל גיל 3	
כיסוי שטח:	דשא מלאכותי	
סיכום:	מתאים לדרישת התקן	

נתוני תמונה



חתימת מאשר תעודה: תומר קרליג'נו

סוף תעודה-טופס מהדורה 04 SOP-06-3/SOP-08-2

מדידות – טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ, הרכב 2, נתניה, 4237941

טל': 09-8611852, פקס': 09-8611850; E-mail: office@msitech.co.il; www.msitech.co.il

עמוד -
13

כל זכויות היוצרים בתעודה זו שייכות לחברת מדידות-טכנולוגיות ניטור מתקדמות בע"מ.

(SOP-06-3/SOP-08-2)